

# Guitarra Ibanez GRGR121EX

Y ahora la parte triste...1) Mal rechinar del diapasn.2) Traqueteo de cuerdas en el traste 20. (ambos problemas se resuelven con un acabado banal) 3) Sonidos - El sonido es sordo. En absoluto. Muy tranquilo. Hay muy poca jugosidad/carne en esta Ibanesica. Se soluciona reemplazando los sonidos 4) Fondo... Con el geine retorcido, ms de la mitad resulta ser un fondo. Si hace un buen cribado, desaparecer en un 80%.

las cuerdas en los primeros trastes traquetean, debe terminarlo, lo que hace que la superficie se ensucie fcilmente

mucho "fondo" (probablemente el resultado del stock suena), pero si las manos no estn torcidas, entonces puedes desenroscar un sonido bastante decente. el cable deja mucho que desear. ubicacin no muy conveniente de la perilla de volumen.

bastante pesado, pero te puedes acostumbrar

despus de seis meses, el conector comenz a desenroscarse y un contacto se separ de l. Resolv el problema con un soldador.