

Taladro / destornillador Makita 6413

- Demasiado pesado para trabajar con una mano: durante un trabajo prolongado, la mano se cansa mucho y an debe sostenerla con la otra mano (especialmente al moler), y el diseo no est diseado para esto. Pero aun as, el brazo principal se cansa rpidamente. - El cambio de marcha atrs se hace dudoso. Parece endeble. - Apesta en el trabajo. El hedor proviene de las ranuras de ventilacin de la carcasa. Como dicen aqu, la grasa quema. Parece la verdad. - A veces, al iniciar un taladro, una chispa se rompe a travs de las grietas en el interior. No s si esto es crtico. - La instruccin se tradujo al ruso sin control, eso es malo.

Ruidoso, no lo suficientemente potente, viene en una caja.

Sin estuche, ruidoso, cable corto, se necesita mantenimiento regular

Le falta un caso, hasta ahora lo guardo en una caja!

1. Cable demasiado corto (2 m) y duro, que, a diferencia del cable KG, parece una especie de PVC blando. Es "Makita", una compaa global, tan codiciosa que ahorra en un cable de "centavo"? Tuve que reemplazarlo con un CG 2*0.75 3 m. Se volvi mucho ms conveniente. 2. Durante la operacin, hay un olor desagradable como el aislamiento quemado. Parece que el olor proviene del lubricante para engranajes. 3. A altas velocidades, el taladro comienza a emitir un sonido de alta frecuencia desagradable en general, comienza a "pitir". 4. El fabricante subestima el peso del taladro (1,2 kg). Peso sin cable: 1,33 kg. 5. Todava un poco pesado para operar con una sola mano.

Ruidoso, incmodo, cable corto, requiere un acercamiento suave

Palanca de cambio de marcha atrs de aspecto endeble. No hay caso.

Inconveniente. Ruidoso.

Peso con cable - 1,5 Kg. Aunque el peso no se siente en funcionamiento. En el pasaporte, el peso es de 1,3 kg. Lo ms probable es que este sea el peso sin cable. Palanca de cambio de marcha atrs de aspecto endeble. Sin caso.

Facilidad de uso. Estoy de acuerdo con casi todas las descripciones anteriores de deficiencias. Hay una herramienta ms silenciosa y cmoda, pero aqu tambin hay que mirar el precio.

Repugnante cartucho, cable corto

desagradable olor, ruido desagradable

1. Cable demasiado corto (2 m) y duro que, a diferencia del cable KG, parece una especie de PVC blando. Es "Makita", una compaa global, tan codiciosa que ahorra en un cable de "centavo"? Tuve que reemplazarlo con un CG 2*0.75 3 m. Se volvi mucho ms conveniente. 2. Durante la operacin, hay un olor desagradable como el aislamiento quemado. Parece que el olor proviene del lubricante para engranajes. 3. A altas velocidades, el taladro comienza a emitir un sonido de alta frecuencia desagradable en general, comienza a "pitir". 4. El fabricante subestima el peso del taladro (1,2 kg). Peso real - 1,5 kg. 5. Todava es difcil trabajar con una mano.

chirridos, chispas, la novedad no es la que se declara, y el mal olor anda funcionando, un amigo compro el mismo modelo, pero 2008, funciona perfectamente! cepillos. Desagradable silbido al aumentar la velocidad. No hay velocidades bajas, con una presin mnima en el botn de inicio, arranca muy rpido. Aunque est escrito que la velocidad es de 0 a 3000 rpm. Siendo realistas, la velocidad mnima es probablemente alrededor de 1000 rpm. Un portabrocas sin llave muy malo. Es difcil instalar un taladro para que no haya golpes. No siempre funciona bien la primera vez. Cable corto. El peso del producto es de aproximadamente 1,5 kg. no 1,2 kg. como se indica. Medido por bsculas domsticas, pero esto ya se siente cuando tomas el taladro en tus manos. Y el principal inconveniente es el olor desagradable cuando el taladro est funcionando, incluso en reposo. Ya sea de pinceles, o de otra cosa. Espero que en el futuro se detenga y el mecanismo funcione.

Si lo uso solo dentro de sus capacidades, teniendo en cuenta las caractersticas tcnicas, no encontr ninguna deficiencia.

No hay deficiencias.