

# Auriculares HyperX Cloud Stinger

la insonorización es regular

-Silbido en los auriculares-Micrófono-Pérdida constante de sonido

El micrófono apestaEl cable largo aparentemente está diseñado para que la PC esté en la habitación, y el enchufe está cerca del televisor.El micrófono se cae solo.

Quiso aislamiento de ruido

Después de dos años y medio de uso, las almohadillas comenzaron a reventar

Al desempacarlo, cuando lo compré, el ajuste de tamaño fue muy flojo. Se rompieron muy rápido. Un año o un año y medio después, comenzaron a disparar a CS:GO desde la izquierda y escucharon desde la derecha.

Sin contra

nada

Sin aislamiento acústico, crujen cuando lo giras, pero esto no es crítico, ya que el plástico es bastante fuerte.

Muy largo un micrófono que tendrá que ser fijado en alguna parte, de lo contrario muy a menudo se pega a la cabeza, después de seis meses el micrófono salió volando debido a que se apagaba constantemente levantando el micrófono arriba y abajo, el problema es que los cables del micrófono son muy delgados y se deshilachan, tuve que serrar el micrófono para volver a soldarlo después de 2 años se me cayó el auricular izquierdo, no se sabe por qué no entendí

el micrófono no se quita, el auricular izquierdo funciona notablemente mejor que el derecho, Eldorado para 4000

El modelo HyperX Cloud Stinger no tiene fallas

Putin President

Micrófono fijo

Terrible montaje poco confiable

No tiene No importa el cono sin iluminacin