

Lavadora de alta presión Black&Decker PW 1500 SP

Tengo, a pesar del uso del filtro, cada seis meses la pistola se rompió, luego la manguera de alta presión quedó inutilizable. Todo terminó con el hecho de que las piezas desaparecieron de la venta. Como resultado, después de 5 años de uso, el costo de este fregadero resultó ser más alto que el de Kärcher (que ahora uso). No hay quejas sobre la bomba, pero ¿por qué no tiene pistola?

Aparecieron... cuando la entregué para repararla en garantía. No hay repuestos y no se sabe cuándo lo estarán. De un rociador de jardín por 200r mejor (lo uso) : todo se detiene. Son insignificantes para mí (en sabor y color...)

El equipo es bastante débil

Es un desastre con la espuma. El resultado no es espuma, sino simplemente agua con champú, de la que no se obtiene ningún beneficio, solo quedan manchas. Sorprendido por la falta de una manguera para la toma de agua. Esta duda se resuelve de manera elemental, visitando cualquier mercado más cercano, pero el hecho en sí mismo sorprende. Lo harán un poco más caro y denunciarán esta manguera de centavo...

La ausencia de una boquilla de espuma tanto en el kit como en la venta, no succiona agua de un balde.

Boquilla de espuma mala. una presión inicial de 1000 rublos, Kärcherovskaya prof. Boquilla de espuma italiana 2500r., un poco de trabajo con las manos.

No hay boquilla de espuma, y otros extras. equipo!!!

Hay un inconveniente, siempre debe controlar que la bomba tenga una presión mínima, solo si no puede llevar la cuenta del agua en el balde, la bomba succiona todo y luego es problemático para crear la presión necesaria en el motor (y nuevamente conducir a la casa de campo para el cebado de la bomba).