

# Sierra Bosch GCM 10 S Professional 0601B20508

despus de 7 aos, el gobernante obstinado se dobl

Una jamba seria con una abrazadera! Hay 3 orificios en la base de la sierra donde puede instalar una abrazadera, dos a la izquierda y uno en la parte posterior derecha. Es posible usar los que estn al frente solo cuando se corta a 90 grados, en otros casos, la abrazadera evita que la sierra baje, porque. cerca del borde de corte. Queda una abrazadera, pero por alguna razn est ubicada lejos de la cama y presiona solo a 90 grados. Por qu los diseñadores cometieron tal error es un misterio para m. No pens que Bosch pudiera pasarlo tanto por alto.

No hay un arranque suave del motor elctrico. bueno, esto es un poco comparado con las ventajas.

No es un buen diseo de una carcasa transparente de cierre, un pequeno inconveniente, pero no es agradable para una herramienta profesional.

se rompi despus de 1,