## Sierra Bosch PKS 40 06033C5000

Satisface plenamente las necesidades

pequeo, ligero y cmodo slo porque es endeble.

Pocos dientes en el disco del kit.

Baja potencia, carcasa de plstico, profundidad de corte de slo 40 mm. Para cortar una viga de 40 mm, debe sujetar la sierra de manera muy uniforme.

La cubierta protectora se pega un poco durante el funcionamiento

no se detect

en el lateral, ya que al aserrar el disco, el serrn vuela hacia el interior ojos

Suela insuficientemente rgida

Una tabla de 40 ku a menudo tiene que ser serrada por 2 lados Los cortes largos y profundos son difciles - afecta la falta de potencia.

No hay tope para desplazar el eje del motor cuando se reemplaza el disco. Necesita una llave fija del 22 con el mango ligeramente doblado Sin tope de seguridad en la posicin abierta. Beber del medio (sin eventos especiales) no servir. En mi caso, me ayud la correa de un bolso viejo.

Pequeo: no hay estuche para guardarlo cmodamente. Aunque es muy posible que en principio no se suministren las sierras circulares.

Todava no lo he encontrado.. Y en cuanto a consumibles, solo hay que cuidar la disponibilidad de discos para cortar aglomerado laminado, son rpidamente absorbidos...

1. No hay correa para apretar el cable para el almacenamiento. El alambre cuelga por separado, atado con alambre de embalaje. No not ms problemas... No hay correa para apretar el cable para el almacenamiento. El alambre cuelga por separado, atado con alambre de embalaje. No not ms problemas... No hay correa para apretar el cable para el almacenamiento. El alambre cuelga por separado, atado con alambre de embalaje. No not ms problemas...