

# Sierra Bosch GKE 35 BCE Professional 0601597603

No

No

Todava no lo he encontrado.

calidad...

no hay fiabilidad declarada, la sierra es ms "para casas de verano" que para profesionales

En comparacin con una motosierra, es difcil para ella hacer cortes longitudinales, parece que no tiene suficiente velocidad para esto, aparentemente debido a tales cortes, su engranaje se ha desgastado. Cuando compre esta sierra, el vendedor dijo que no estaba muerta, as que no me dio pena, no saba que tena un engranaje de plstico CONTACTOS AL SERVICIO: Reemplazando el engranaje de la caja de cambios, gir parece no ser un caso de garanta (1700r).

En realidad es extrao: la rueda dentada es de acero, el engranaje del eje del motor es de acero y el engranaje intermedio es de plstico.

A veces es difcil enganchar la cadena mecanismo de tensin: hay que "atraparlo" durante mucho tiempo.-217307-