

RAM G.Skill F4-3000C16D-16GESB

Todo est bien)

Todo encaja)

No tom 3600 pero tom 3500 con calma gracias por contratar

no detectado

No persigue con r2600 por encima de 3200, ms precisamente toma 3600 pero hay malos tiempos y est lleno de errores

De las deficiencias, es se puede notar que no hay radiadores, pero en principio no se calienta mucho, por lo que las normas