

# Sierra Makita LS0714

profundidad de corte, las protecciones se pegan, la válvula del colector de polvo no funciona

Como en la mayoría de las demás sierras, los medios para sujetar la pieza de trabajo son inadecuados. La abrazadera o impide que el cabezal se mueva con la sierra, o no sujeta bien la pieza de madera, o simplemente es incómoda.