

Saw Makita UC4030A

todo est bien

Cuando lo limpio, a menudo se cae un tornillo que est conectado con la tensin de la cadena. Pero esto no puede llamarse un problema grave.

Suministro de aceite a la cadena

El aceite no llega a la cadena. Estaba buscando un neumtico en una lata, tena que cocinar con urgencia. Se aconsej al servicio que recetara una burbuja de aire del cable de aceite con una jeringa, hasta que lo prob.

Terrible suministro de aceite al mayal: desde el principio, el aceite apenas sala del orificio correspondiente, antes de la masa aserrando, baila y baila con pandereta durante media hora para que el aceite quede por lo menos como entonces sali. Perdida constante de aceite por debajo de la tapa. Es un inconveniente verter aceite en el cuello: en general, todos los "-" de la sierra estn conectados solo con aceite. invierno

El sistema de lubricacin automtica de la cadena de sierra no funciona, el bloqueo del motor se activa con una ligera sobrecarga, el cable corto para los mdulos es de 0,5 m

La sierra requiere, digamos, brazos rectos. Dejame explicar. Iba a cortar lea, echarle aceite especialmente diluyente I-20 por primera vez, encenderlo, esperar... Maldito sea el calvo. Sin salpicaduras, cadena seca. Me equivoqu al ralent, miro, el roco de la cadena se fue, pero fue dolorosamente escaso. Cort un par de calzos, la cadena est seca nuevamente. Escup la garanta, la desmont, abr la bomba. En lugar de una bola de 3,5-3,8 mm, empujaron un dimetro. 4 mm, que result ser inaceptable para esta bomba, el aceite presiona, pero literalmente gota a gota. Pnico. No encontrars una pelota del tamao correcto tan fcilmente, la profesin ayud. Al da siguiente, mecanic una bola de latn de 3,6 mm, la puse y ensambl todo. Empec a cortar y, he aqu, el aceite comenz a funcionar como debe ser, el roco fue generoso, incluso tuve que reemplazarlo con un I-50 ms espeso. Amigos, quien tenga problemas similares con la bomba, no se desespere, la bola se puede hacer de cualquier cosa: una perla adecuada, una bola de un cojinete, o sujete una varilla de plstico adecuada en el portabrocas y cualquier bola se puede hacer con una lima de aguja . Completamente redondo no funcionar, habr una "cola", as que insrtela en el resorte. Bueno, esto de las hemorroides es solo para entusiastas, supongo. Es ms fcil llevarlo al servicio o comprar una bomba nueva., pero esta vez y los nervios sobran, y todo se soluciona muy rpido.

El sistema de lubricacin de la cadena causa algunos inconvenientes, aunque cumple bastante bien con su cometido.

el freno de cadena despues de 2 aos realmente no funciona, se ralentiza pero peor

cable corto,

Fugas de aceite, suministro de aceite inestable, cable corto

El cable de alimentacin tiene una longitud de 20 cm. Todos los modelos de motosierras Makita vienen en dos variaciones: un cable corto (1 m) y uno largo (5 m). El precio de la etiqueta es el mismo. Los vendedores a menudo no saben esto por s mismos. Busque 5 metros. Por ejemplo, no estudi el tema y lo compr con un cable de un metro. En mi opinin, esto es un inconveniente.

a veces se pierde aceite cuando est sin robots

no lo encontr

el principal inconveniente es uno, no se puede ir muy lejos con l))) despues de llenar el aceite, debe limpiar con cuidado las roscas, de lo contrario, el aceite se derramar

est bromeando?