

# Sierra STIHL MS 180 35

Por supuesto, el precio, pero vale la pena.

Pequeño plazo de servicio.

No lo encontré

El tanque de combustible es escaso!

En Rusia, no saben cómo hacer tales sierras.

No existen

Filtro, nfasis y recogecadenas. Poca cilindrada y mucho ms.

Montar China lo estropea todo (No en vano dicen que la calidad ha bajado de precio)

superficie del cilindro.

Ninguna

No hay defectos en 13 años de funcionamiento.

Un arranque sin arranque fcil - por otro arranque exigen ms un tercio del precio de la sierra. Bueno , dej de funcionar despus de 4 das. Lo entregu al servicio, lo tiraron en un montn grande a otros tranquilos, dijeron que esperaran. Aparentemente, esta es la compra del siglo para m. S cómo usar una sierra, en todo caso, aceite en jeringas.

La cadena colectora de plstico (vol en un mes), el diseo de purificacin de aire y el filtro de aire en s son ineficaces. Ningn comienzo fcil. Tope de plstico. No hay imprimacin.

Durante ms de 10 años de funcionamiento, no he encontrado ninguna deficiencia!

Realmente no hay suficiente potencia ni siquiera para serrar cerezo de pjaro D40 cm. Simplemente no hay suficiente potencia para toda la longitud de la hoja 35 cm.

El volumen del tanque de combustible es pequeño