

Sierra STIHL MS 180 C-BE 35

Por supuesto, el precio, pero vale la pena.

Pequeño plazo de servicio.

No lo encontré

El tanque de combustible es escaso!

En Rusia, no saben cómo hacer tales sierras.

No existen

Filtro, nfasis y recogecadenas. Poca cilindrada y mucho ms.

Montar China lo estropea todo (No en vano dicen que la calidad ha bajado de precio)

superficie del cilindro.

Ninguna

No hay defectos en 13 años de funcionamiento.

Un arranque sin arranque fácil - por otro arranque exigen más un tercio del precio de la sierra. Bueno , dejé de funcionar después de 4 días. Lo entregué al servicio, lo tiraron en un montón grande a otros tranquilos, dijeron que esperarían. Aparentemente, esta es la compra del siglo para mí. Si cómo usar una sierra, en todo caso, aceite en jeringas.

La cadena colectora de plástico (volví en un mes), el diseño de purificación de aire y el filtro de aire en sí son ineficaces. Ningún comienzo fácil. Tope de plástico. No hay imprimación.

Durante más de 10 años de funcionamiento, no he encontrado ninguna deficiencia!

Realmente no hay suficiente potencia ni siquiera para serrar cerezo de pino D40 cm. Simplemente no hay suficiente potencia para toda la longitud de la hoja 35 cm.

El volumen del tanque de combustible es pequeño