Libra Beurer KS 48

no encontrado
botones tctiles / su ergonoma formato de batera 3A
Superficie marcada y frgil de la plataforma: durante la medicin de prueba con una moneda caus pequeos rasguos, quedan marcas de manos.
A veces no se muestran con bastante precisin, les pones algo, piensan durante mucho tiempo qu figura mostrar, saltando de una a otra. Al comienzo de la operacin, este no era el caso, estn exactamente en pie, las bateras son nuevas. Las pilas que vienen con el kit no tiran!)) comprar con antelacin!
Botones demasiado sensibles, sola ser activado por un toque accidental
Ubicacin y mecanismo de accin de los botones mal concebidos
No
no
Si el rea de la olla es grande, entonces el botn de apagado funciona
no funcionan existen
No
No detectado.
No
No hay defectos por su precio.
Precisin +2 gramos
A veces, cuando los guardo para guardarlos, se encienden - toque botones, sin embargo