

Libra Beurer KS 48

no encontrado

botones tctiles / su ergonomoma formato de batera 3A

Superficie marcada y frgil de la plataforma: durante la medicin de prueba con una moneda caus pequenos rasguos, quedan marcas de manos.

A veces no se muestran con bastante precisin, les pones algo, piensan durante mucho tiempo qu figura mostrar, saltando de una a otra. Al comienzo de la operacin, este no era el caso, estn exactamente en pie, las bateras son nuevas. |Las pilas que vienen con el kit no tiran!....) comprar con antelacin!

Botones demasiado sensibles, sola ser activado por un toque accidental

Ubicacin y mecanismo de accin de los botones mal concebidos

No

no

Si el rea de la olla es grande, entonces el botn de apagado funciona

no funcionan existen

No

No detectado.

No

No hay defectos por su precio.

Precisin +2 gramos

A veces, cuando los guardo para guardarlos, se encienden - toque botones, sin embargo