

Sistema de refrigeración Thermaltake Riing Silent 12 Pro

dificultad de montaje. gran dificultad. + necesita un destornillador grande que no está incluido (probablemente 20 centímetros) y las molestias de la instalación.

Calor, instalación muy obstinada. Necesitar un destornillador con una punta de 15-20 cm Un poco ruidoso (no estoy seguro si esto es un inconveniente directo)

No apto para 2011-3

Pasta térmica deficiente, ruido fuerte, instalación y ensamblaje del enfriador terribles, tomar alrededor de una hora, para armarlo, ordenarlo e instalarlo en la placa base

Necesita una respuesta cruzada larga para atornillar el enfriador. es muy difícil apretar un tornillo, requiere algo de habilidad

Estuvo montaje del disipador de calor y aún más estuvo montaje del ventilador en sí, ya sea en el video o en la memoria, que tuvo que ser movida a ranuras distantes.