

Altavoces de computadora Sven MC-20

Sin fallas.

No

Demasiados graves

Todavía no encontrado.

Roto en el primer uso

Calidad

No!

Falta de control de volumen mecánico.

Tartamudeo y ruidos al reproducir música desde una unidad flash. Se apagó y no encendió después de 10 minutos de trabajo.

No.

Roto al segundo día. Cuando se aumenta el volumen, dejan de reproducir y no responden a los botones del panel y del control remoto. La pantalla muestra 4 barras horizontales y parpadea una vez cada diez segundos. Hay dudas sobre la calidad de construcción (pero si funcionaron normalmente, no es crítico).

No estoy decepcionado con nada.

Cuando el volumen aumenta por encima del promedio, el sonido comienza a temblar y se calla. Además, cuando se aumenta el volumen, el silenciador simplemente se reduce. Se enciende/apaga (como en las computadoras) y se vuelve a encender. Modelo en bruto, sin terminar.

Ninguno.

Los vecinos a veces pueden no sentirse impresionados.

No encontrado. Además de lo que lees en los comentarios de abajo.