

RAM Patriot Memory PSD22G80026

Diseño simple.

Ninguno.

una de las barras resultó ser defectuosa.

No lo noté todo el tiempo. Bueno, si solo son 2 GB, no 4)

no encontrado

No

La frecuencia de reloj baja actual es de 800 MHz y el ancho de banda es de 6400 Mb/s. Por lo tanto, el rendimiento deja mucho que desear

Pero persigue muy débilmente, solo hasta 871 MHz en tiempos nativos. También es algo lenta, más lenta que Kingston con CL6(!)

No persigue. El máximo que se logró fue 405 MHz en el bus, en lugar de los 400 estándar. A 410 MHz, la prueba prime95 ya comienza a dar errores cada media hora.

Compré 2 módulos. Uno resultó ser defectuoso al mismo tiempo.

De las dos barras compradas durante la semana, una tuvo que ser cambiada (Windows falla, Memtest jura). Dicen que pasa con el Patriot.

No hay tales