

Picadora de carne Kenwood Pro 2000 Excel MG 700

absoluta falta de fiabilidad

1. No se ha pensado en el montaje del cojinete del soporte del tornillo sinfn: cuando se trabaja con verduras, el jugo se mete dentro de la caja de engranajes... 2. Qu tonto abofete a un frente tan endeble en un correo electrónico? motor?!3. La caja de cambios fue montada en el Ketai FZU (le pusieron grasa)?! 4. Te encuentras en una dependencia de por vida del proveedor de piezas de repuesto.

Montaje y jamba de fábrica

El diseño de un motor tan potente (para los estándares de una picadora de carne) sobre cojinetes lisos en miniatura - !! !

Todavía no hay contrastes

Aunque simplemente no están allí, espero que no lo estén! Lo he estado usando durante 1 año y 3 meses! Yo tampoco veo contrastes! Super picadora de carne!

No

mala cobertura

Comprada hace cuatro años. Funcionó bien durante un año, excepto por el cinturón que volaba constantemente. Un año después, el engranaje impulsor de plástico se derritió. Compré uno nuevo, lo instalé, fue suficiente para un rollo de carne. Me di cuenta de que necesitas hacer engranajes de metal. Estuve buscando un año en Moscú para un tornero y una fresadora! En la frente en la fábrica anunciaron 5 sput para cada engranaje! (hay cinco de ellos) Como resultado, lo encontré por dinero real (la reparación cuesta 6550 rublos)

| El mecanismo de bloqueo del sinfn apesta. Todo cuelga durante la operación. Será mejor si hicieran un tornillo simple y confiable cerrojo, lo apreté y todo quedó apretado. Demasiado caro y, lo que es más importante, el engranaje impulsor de plástico de la caja de cambios en este monstruo de metal. Bueno, esto ya es una completa vergenza para una marca de este tipo. La tercera boquilla fue arrancada con un cuchillo, virutas. El cuchillo se da y luego levanta ambas boquillas.

))))

Los primeros días habrá un ligero olor químico. No hay por qué preocuparse, esto son engranajes lapeados.

MOTOR PSIMO DE LA PICADORA DE CARNE 200 WATT REALES --- CAJA REDUCTORA CON SILUMINA --- ENGRANAJE CON PLSTICO DE MALA CALIDAD --- DURANTE EL FUNCIONAMIENTO, EL SINFN SE MUEVE --- AL MOLER, LA MALLA SE OBSTRUYE RPIDAMENTE*| no se detecta

El jugo no sale ms de un vaso, el tamiz est obstruido. Es necesario enjuagar, porque el jugo entra en el reductor, La torta sale lquida, es necesario ponerla en marcha dos veces, respectivamente, desmontar y lavar de nuevo

Hace ruido como un avin.

Por supuesto, su caja es como un armario, aunque es demasiado pequea para considerarlo una desventaja, pero no lo hice encontrar algo ms.