

# Altavoces de ordenador Sven MC-10

La falta de desarrolladores calificados, educados y simplemente adecuados familiarizados con el tema del sonido en Sven.

Los chinos ahorraron dinero en electrónica, debido a un detalle, fue un completo desperdicio. No es cómodo controlar desde los botones del bloque, solo el mando a distancia. Los inversores de fase están instalados torcidos. El ensamblaje interior es chino, con adhesivo termofusible.

La calidad del sonido no es muy mala calidad, se rompió después de 5 minutos de trabajo, el firmware falló, según las revisiones, está claro que no solo tuve suerte, lo devolví

Agregado del 21/02/2017 Durante unos días hubo un leve silbido en los tweeters. A cualquier volumen y sin importar la fuente, solo necesita enchufarlo a la red. Como no habían pasado otras 2 semanas, tuve que devolverlo. Es una pena. El mismo día, después de quebrar, compré edikov r2000db. También hay deficiencias y quisquillosos. 1. Radio: la funcionalidad en sí está mal pensada, la configuración se implementa de manera demasiado económica/simple. No puede elegir dónde le gustara grabar la estación. Recuerda todo en orden mientras no sepas cuál es el siguiente número de serie. Por lo tanto, debe escribir las estaciones necesarias con anticipación y guardarlas una por una. Ni siquiera hay un borrado de estación en el canal. o no lo he descubierto todavía. 2. MicroSD aún no se ha probado, pero revisé el USB, lo pegué en unidades flash de 4 y 8 GB, todo funciona correctamente y se lee rápidamente, pero no puede leer carpetas ni rebobinar pistas. La lectura está en orden. Esto también debe tenerse en cuenta. Pero esta característica es inherente a casi todos los sistemas de este tipo. Así que esto puede ser considerado como un nitpick. Además, hay un diente azul, que, para mí, es mucho más relevante y conveniente en todos los sentidos, no hay problemas con él. 3. En realidad, a diferencia de la foto, personalmente no me gustó mucho el aspecto de las parrillas, la calidad de las propias parrillas y su sujeción en la 3ra. Se ven mejor sin ellos, pero también el plástico barato incluso exteriormente se da a entender que esto está lejos de ser "alta fidelidad")))) 4. Instrucciones no muy convenientes. 5. La respuesta al pulsar los botones del panel o del mando a distancia es algo lenta, pero no molesta. Pero rápidamente el sonido no se desenrosca. Es más fácil presionar MUTE de inmediato.

FM-radio ES SOLO UN PROBLEMA Parece que no son dueños de esta tecnología. Hay un altavoz portátil y la misma basura con la radio, incluso el cable como antena no ayuda ... En comparación, el Supra tiene una antena incorporada y capta todos los canales de radio sin distorsión. El resultado: la radio no funciona.

Aparentemente hubo un matrimonio. Hay un fuerte silbido tan pronto como lo enciendes. Silbido aún más fuerte cuando se reproduce desde cualquier fuente. No silbes solo cuando el sonido está en 62-63. Cuando el sonido se reduce en 00, continúan reproduciéndose. Lo tomaré bajo garantía.

No lo encontr

Ya estoy tomando las segundas columnas. Los primeros fueron MC-20 - Lo llev a la tienda como matrimonio. Con el segundo tom el MS-10, mismo problema. Cuando reproduzco desde una unidad flash, subo el volumen: el altavoz deja de reproducir. Ocurre en el momento de aumentar el volumen. En la pantalla se encienden cuatro barras horizontales que parpadean cada 10 segundos. La columna no responde al control remoto y los botones del panel. La luz de la unidad flash a veces parpadea, la lectura est en progreso.

El diseo es muy estricto.

No.

Pero me gusta todo.

El control remoto huele terriblemente, no apestaba mucho menos en 2 semanas, la sensacin de que es txico! Ya escribimos sobre el problema de acoplar un inversor de fase con un panel frontal, pero esto es una tontera, se guard el marcador negro.

no

no.

no.

1) Chino. En una columna, los orificios del inversor de fase en la caja no se alinean con los orificios del panel frontal en un par de mm, aunque el panel frontal en s est pegado uniformemente. En la otra columna, el panel frontal est pegado torcido, sesgado, una esquina est ms baja que la otra. Y los orificios de los inversores de fase tampoco coinciden, solo menos, en 0,5-1 mm. Esto es muy importante para aquellos a quienes les gusta disparar parrillas. 2) Reaccin reflexiva a las pulsaciones de botones. En cuyo caso, desenroscar rpidamente el volumen al mnimo no funcionar.