

Autorradio Pioneer MVH-29BT

Sin deficiencias

Ninguna

Visualizacin de una lnea, demasiadas vueltas de la perilla de volumen. no hay un conector para I en la parte posterior de la grabadora de radio (Chevrolet Lachetti), no hay un botn de silencio, un micrfono para hablar por el altavoz: los interlocutores no escuchan bien, aunque lo colocaron en el volante. *|Cons descabellado, es decir. no contras en absoluto, sino impresiones. El montaje se siente un poco mejor, las pulsaciones de teclas no alcanzan las lneas pioneras estndar dentro de 5000r. El conector es sin adaptador a ISO, aunque los cables son del mismo color tres segundos esperar la quinta vez empieza a enfurecerme un poco. En la era de la tecnologa, no est del todo claro por qu se hizo esto...

Cuando se reproduce a travs de BT-audio, el sonido a veces viene con "musr", no suena muy limpio (tal vez fui demasiado inteligente con la configuracin, pero el problema an no se ha resuelto), Sensibilidad del medio del micrfono externo.