

# Unidad de disco duro Seagate ST500LM030

no lo he encontrado todava

No

El ruido de alta vibracin es un gran zumbido y es una unidad de 2,5"

no

- Ambas unidades compradas tienen tiempos de respuesta de E/S impredecibles dependiendo del sector . de 18 ms (su valor declarado) a >

3 segundos!- SMART despues de 2 das mostr una tasa de error de bsqueda de varios millones. no

Calefaccin.

Muri el da 1