

# Impresora multifuncin Kyocera ECOSYS M2040DN

La estufa requiere atencin despus de 35-40 mil pginas de impresin.

Despus de cambiar el cartucho, dio error "cartucho no original" y dej de imprimir, aunque el cartucho se compr como repuesto junto con el MFP.

Me temo que el recurso no estar a la altura de las expectativas... Llenar el dispositivo ha cambiado mucho, en mi opinin se ha vuelto ms frgil. La unidad de tambor ya no se puede limpiar, no hay atascos de trfico (solo cambiar o cultivar colectivamente el agujero manualmente. Por alguna razn, hicieron una notificacin loca sobre elegir el tamao del papel al cargarlo en la bandeja, gracias a Dios puedes apguelo a travs del men. De lo contrario, tena que presionar "OK" cada vez que cargaba papel en la bandeja multipropsito, o "Cassette 1", es muy inconveniente.

todava no hay

CONTROLADORES !!!! .