

# amoladora Bosch GEX 125-1 AE Professional 06013875

No encontrado

Todavía no he encontrado ningún defecto.

Las ruedas de esmeril, así como el respaldo (pedido de Alemania) no se caen. A qué se debe? \*|La placa no sujeta bien los discos. El freno dejó de funcionar casi de inmediato.

En general, uno - de una extraa calidad Velcro en la suela.

depende mucho de la carga). El freno de rotación de la placa no se ralentiza ya en el segundo día de uso del sujeto. Bueno, no es crítico para mis propósitos)) Bueno, en realidad, la deficiencia más básica y alucinante es que la placa nativa tiene círculos repugnantes. No, no así. ASQUEROSO!!11adin. El círculo completo de la serie RediForWood P80 funciona durante más tiempo (así es como "Redi" y escribí, e incluso en las instrucciones no se menciona esta serie) con un sustrato grueso, pero al final se cayó. Los círculos de Bosch BestForWood duran unos 40-50 minutos de pulido intensivo, después de lo cual emprenden un viaje értico muy largo e irreversible. Práctica de círculos - 15-20 minutos y más. No he probado otros círculos, pero por la naturaleza de la superficie de la placa de apoyo está claro que los ganchos son muy pequeños y solo atrapan bien la tela con una "vellosidad" muy desarrollada. Tan pronto como los pelos se desgastan (y esto sucede muy rápidamente con un trabajo intensivo), el círculo queda inutilizable. Con capa abrasiva prácticamente intacta. Ya una docena de estos para 2 semanas de uso son peso muerto, solo queda pegarlos firmemente al plato, de lo contrario no podrá sostenerlos. Será mejor que el filtro fuera desmontable y se vendiera por separado a la velocidad inicial, sobre todo a la final. Vibración moderadamente tolerable.

1. Cordón rígido. 2. Caso mal concebido. 3. Malasia.