

Cocina Artel Apetito 02-G

Hay fallas en el diseo

Hay fallas en el diseo

la parte inferior donde se atornillan las patas podra ser de metal ms grueso. Habra ms rigidez. Pero parece ser as para todas las placas.