

Aspirador BISSELL 17132

Durante 2 años de funcionamiento, el accionamiento del cepillo falló (no el motor, sino el eje mismo: el cabello se enrolló y después de que el eje se torció, el cojinete que lo presionaba colapsó). Las perspectivas de reparación son vagas, porque no existe tal artículo en el catálogo. Habiendo conducido el servicio, veamos su reacción. La unidad de accionamiento del cepillo está mal diseñada, no soy el primero en tener un problema con enrollar el cabello allí, sin un análisis serio de la unidad, no se puede sacar de allí. Si no se repara, la aspiradora será desechable. Naturalmente, la limpieza de esta unidad no está en las recomendaciones para la limpieza de esta unidad, y las manos deben estar rectas para esta operación

Alambre, pero para eso la potencia no se puede comparar con la batería!

Ruidoso. Hay o no hay ajuste de potencia. Suficientemente pesado (para mujeres). Pequeño ángulo del cepillo, por lo que la cama y otros muebles bajos no pueden llegar muy lejos.

Un poco ruidoso.

No se pudo recolectar agua

1. Limpieza de superficies duras: extraamente, de alguna manera, los rastros de humedad permanecen de manera desigual, aparentemente el laminado no se colocó de manera uniforme, de aquí la conclusión es que es sensible a los pisos irregulares. 2. Bastante ruidoso. 3. Puede que sea demasiado pesado para las chicas. Yo diría que es más un dispositivo masculino.

No lo encontré!!