

moladora Bosch GBS 75 AE Professional 060127470

Se calienta y hace ruido, es desagradable para trabajar

Estuvo inactivo durante mucho tiempo, luego trabajé un poco, luego, después de un trabajo menor, comenzó a calentarse, las piezas de plástico se derritieron, mientras se ensamblaba y conduca al concesionario, la garantía finalizó, el reemplazo del cojinete, el buje, la plataforma y otras pequeñas cosas costaron casi 4500 rublos.

El revestimiento de grafito se tritura con gran diligencia.

La correa estándar se estira muy rápidamente y comienza a deslizarse bajo carga.