

Auriculares JBL T210

Despus de seis meses de uso, debido a la estructura del auricular en s, y porque le gustaba quedarse dormido con ellos, la sujecin del cable se rompi en el auricular derecho y dej de funcionar por completo. Las almohadillas son regulares, debe insertar el auricular en ngulo para que el auricular parezca descansar contra la aurcula. Sin esto, simplemente se caen del odo.

Todos los sonidos de tocar el cable se escuchan en los auriculares (pero no con mucha fuerza)

Un sonido ronco a alto volumen

La calidad de los auriculares, se rompieron despus de 1,5 meses. El enchufe se cay.

Se rompieron despus de seis meses de uso

Funcionaron durante 6 meses y el auricular izquierdo se dobl, despus de otro mes el auricular derecho tambn se fue all

el material no es muy bueno

No hay contras

Hecho de plastilina, la goma del alambre se arranca de cualquier accin, pequea y torpe. Y, sin embargo, la pintura del plstico de arriba se cae sola.

La bolsa dur una semana

Trat con 2 auriculares jbl t210 y en todos los casos el auricular izquierdo fall despus de 1,5 aos de uso. CHICOS, EN REALIDAD TIENEN UN AO!

Sin sonido. No se quedan en los odos. Incluso sentado. En el altavoz izquierdo, se peg una rejilla torcida. Por lo que fue posible ver lo que haba dentro del auricular. Y al mismo tiempo, no hay cierre de ropa en el kit. En lugar de un gancho de cable en el kit, dos hojas de papel con una bolsa para las necesidades. Adems, la bolsa se puede usar varias veces si se lava peridicamente. Y luego el uso repetido. Tapones para los odos apenas reemplazados. Media hora por cada turno. Me imagino cmo sufriran los nios con estos auriculares. En mi samsung j6 600f. Estos auriculares ya se tiran pedos al 60% del volumen. Nivel de sonido "regalo en copos de maz". Conector inusual en forma de L, sin control de volumen en el control remoto.

El cable es corto.

El enchufe de 45 grados borró todo el placer estético de poseer este modelo. Después de 3 meses de uso poco frecuente, el sonido en el altavoz izquierdo comenzó a desaparecer debido a un enchufe doblado, porque cuando camino, me meto el teléfono en el bolsillo de los pantalones o de la chaqueta, lo cual es inaceptable para este dispositivo.

El cable es corto, pero esto es subjetivo

Personalmente, los auriculares nativos me resultaban incómodos, los reemplacé por otros de Sony, no hay botones de volumen en el control remoto.