

Barbacoa eléctrica KITFORT KT-1602

Salpicaduras de grasa

El tercer lote apesta a plástico y amonaco terriblemente derretidos. Lo desarmé y vi que se había derretido y allí el panel de plástico debajo de la espiral se levantaba y estaba cubierto de burbujas. Es decir, apestaba a ella. Siniestro!!!! estropeé toda la impresión de la parrilla eléctrica.

No se encontraron fallas

olor insostenible en el proceso de cocinar con plástico

no encontrado