

Aspiradora Bosch GWS 15-125 CIH Professional 0601830

La carrocería es demasiado grande para una rueda de este diámetro, los lugares de difícil acceso se vuelven inaccesibles, aunque una rueda de 125 mm en principio lo permite. No hay muescas en las tuercas de sujeción debido al autoapriete del círculo. Precio alto.

suficiente

falta de posición del mango a lo largo del eje de rotación, la protección del cable es bastante débil, las piezas de repuesto (cepillos) raras en nuestra zona

El juego completo, como es habitual en Bosch, es el más mínimo: la máquina en sí, un mango adicional, un escudo protector, una tuerca de sujeción de la llave y la llave en sí. No hay estuche en el kit, y el precio es un poco menos de la mitad del costo de la máquina misma. No hay filtros en los orificios de ventilación, es mejor no cortar concreto sin una aspiradora. a veces no hay suficiente profundidad. Caro. A este precio, no hay control de velocidad.