

Oladora Bosch GWS 22-230 JH Professional 0601882

No lo encontr

Cojinete de mala calidad en el rotor, servicio en el horno

Es caro, peso, mala calidad, se rompe. Servicio complicado

una prdida de dinero

8 mil dlares solo por un comienzo suave. Makitos al menos puede dar confiabilidad (lo que dio los ltimos 5 aos de vida), pero aqu el eje de la caja de cambios descansa sobre el buje. Sin golosinas, sin nivel tecnolgico, sin electrnica, nada en absoluto. Aunque como Bosch. Por ejemplo, al mismo tiempo, se llev a la instalacin Interskol 2200Ev. All, con un precio ms bajo y la misma potencia, proteccin contra vibraciones en todo, electrnica como jamming, incluso admite revoluciones bajo carga, el mango gira en cualquier lugar hacia atrs. Maldita sea, incluso la vibracin es inferior a XX. Durante medio ao, ese, ese ese - solo trabaja y no pides comer.

Pesado, de baja calidad

Funcion durante 2 horas y fall! es muy triste que la calidad de Bosch haya bajado.

no se observaron fallas