

Amoladora Bosch GWS 24-230 LVI Professional 0601893

No

Precio

SIN PREGUNTAS LAVADO SIMPLE

Falta de fijación del mango adicional perpendicular al plano de rotación del disco. Polvo al cortar tuberías de asbesto-cemento, chispas calientes al cortar metal, etc. volar al operador de la amoladora angular, y no de l.

Todavía no identificado