

Amoladora Bosch PWS 750-125 06033A2422

No

MUY grueso, una mano no puede funcionar. No blindado.

Repuestos muy caros.

Hubiera sido mejor comprar un dwt, el viejo funcion sin averas durante 5 aos, y este es ruidoso y sin pulir.

Funcion un poco. Se usa poco caso por caso. Un da hubo un golpe adentro, el botn de inicio sali volando, result que parte del impulsor de enfriamiento de alguna manera se rompi.*| El caso es tal que sera mejor no tenerlo (tal vez depende de la configuracin) - no es posible que una persona con nervios ponga ah una amoladora junto con todo lo que debe estar ah. El botn de liberacin est muy apretado. Hace mucho ruido, pero no el motor, sino la caja de cambios o el rodamiento.

No hay control de velocidad de giro, pero por ese precio es perdonable.

No hay ajuste de velocidad de rotacin, pero por ese precio es excusable.

Estuche grueso e incmodo, te cansas de sostenerlo con una mano. Sin arranque suave Sin control de velocidad. El nuevo reductor de Bosch retumba! Enorme CHIMADAN!