

# ina de coser / overlock BERNINA Bernette Sew and C

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Gancho: oscilante

Formacin de bucle: automticamente

## Especificaciones

Nmero de puntadas: 22 piezas

Nmero de puntadas: 1 pieza

Largo mximo de puntada: 4 mm

Ancho mximo de puntada: 5 mm

Elevacin mxima del prensatelas: 12 mm

Velocidad de costura: 800 sti/min

## Funciones y funciones

Funciones: marcha atrsplataforma de brazos

Opciones de ajuste

Ajustes: ajustespresin del prensatelasperilla de tensin del hilo

## Garras incluidas

Garras: universalpara coser cremalleraspara coser botonespara ojales

## Especificaciones generales

Fuente de alimentacin: red

Consumo de energia: 85 W

Regla en el cuerpo:

Peso: 8 kg

especificaciones

Fuente de alimentacin: red

Consumo de energia: 85 W

Regla en el cuerpo:

Peso: 8 kg

especificaciones

Fuente de alimentacin: red

Consumo de energia: 85 W

Regla en el cuerpo:

Peso: 8 kg