

# Termometro / barmetro TFA 452040

Propósito doméstico

Tipo de dispositivo: mecánico

Medición: de temperatura ; humedad (higrómetro) / 20 - 100 % /

Máx. temperatura: 50 °C

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 7,1x7,1x2,3 mm