

# Carga de bateras Varta LCD Multi Charger

Ranuras de carga: 8 piezas

Tipos compatibles: Ni-Mh

Marcos: AAA; AA

Indicacin de funcionamiento: pantalla

Independiente canales de carga: 1 uds

Mn. corriente de carga: 200 mA

Mx. corriente de carga: 1000 mA

Funciones: proteccin contra sobrecarga; verificacin de polaridad; deteccin de fallas; Dispositivos de carga de salida USB ; proteccin contra cortocircuitos