

# Termometro / barmetro BRESSER Temeo Hygro

Destino: domstico

Tipo de dispositivo: electrnico

Medicin: temperatura; humedad (higmetro)

Mx. : 50 °C

Temperatura de confort

Tipo de alimentacin: pilas

Material de la caja: plstico

Dimensiones: 58x45x16 mm