

Mquina de coser / overlock Janome 1820S

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Lanzadera: oscilante

Formacin de bucles: automticamente

Especificaciones

Nmero de puntadas: 18 piezas

Nmero de ojales: 1 pieza

Largo mximo de puntada: 4 mm

Ancho mximo de puntada: 5 mm

Funciones y caractersticas

Funciones: marcha atrs plataformacostura con aguja doble

Opciones de ajuste

Ajustes: control de tensin del hilo

Garras incluidas

Cremallera pies: universalpara coser cremalleraspara costura invisiblepara ojales

Caractersticas generales

Fuente de alimentacin: desdefuente de alimentacin

Consumo de energia: 85 W

Peso: 6 kg