

Soldador Tesla Weld SWMA 35

Tipo: transformador

Tipo de soldadura: punto (SPOT); doble cara

Corriente de soldadura: constante

Tensin de entrada: 400 V

Consumo de energia: 35 kVA

Tensin sin carga: 4,2 V

Inicio -up frecuencia: 10 %

Mx. espesor de las piezas (SPOT): 3,5+3,5 mm

Opcional: pantalla digital; refrigeracin liquida

Dimensiones (HxWxD): 1200x600x660 mm

Peso: 100 kg