

# Termometro/barmetro TFA Trinity

Propósito: doméstico

Tipo de dispositivo: electrónico

Medidas: temperatura; temperatura exterior; humedad (higrómetro)

Min. temperatura: -40 °C

Mx. temperatura: 60 °C

Mantener min/max temperatura:

Opcional: reloj; calendario

Tipo de alimentación: pilas/2xAA/

Tipo sensor externo: inalámbrico

Material de la carcasa: plástico

Dimensiones: 157x43x117 mm