

Multmetro Fluke 114

Dispositivo: multmetro

Tipo: digital

Tipos de medidas

Medidas: tensinresistencia capacidad

Caractersticas

Tipo de tensin: CC / CA

Tensin CC mn.: 600 mV

Tensin CC mx.: 600 V

Precisin de medicin (V): 0,5 %

Tensin CA mn.: 600 mV

Tensin CA mx.: 600 V

Resistencia mn.: 600 ohm

Resistencia mx.: 40 M

Nmero mximo mostrado : 5999

Resolucin de pantalla: 3 5/6

Caractersticas y funciones

Funciones: "marcar" circuitos True RMS autorango

Completa set: bateras sondas de medicin estuche (bolsa)

General

Retroiluminacin de pantalla

Soporte

Fuente de alimentacin: batera

Tipo de batera: Krona

Dimensiones: 167x84x46 mm

Peso: 550 g

Diferencias de modelo: Modelo 114 - sin corriente , temperatura, frecuencia, prueba de diodo, funciones de deteccin de voltaje sin contacto Modelo 115: hay funciones de prueba de corriente, frecuencia y diodo, sin medicin de temperatura y funciones de deteccin de voltaje sin contacto Modelo 116: hay corriente, frecuencia, temperatura, prueba de diodo funciones, sin deteccin de voltaje sin contacto Modelo 117: cuenta con corriente, frecuencia, temperatura, prueba de diodo y deteccin de voltaje sin contacto