

Mquina de coser / overlock Brother FS 20

Tipo de mquina de coser: computarizada

Gancho: rotativa horizontal

Formacin de bucle: automticamente

Especificaciones tcnicas ki

Nmero de puntadas: 17 piezas

Nmero de bucles: 3 piezas

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: marcha atrsbrazoenhebrador de agujaaguja doble

Opciones de ajuste

Ajustes: control de tensin del hilocorte de alimentacin inferiorlimitador de velocidad

Prensateles incluidas

Prensateles para cremallerasUniversalOverlock para coser botonespara monogramaspara ojal

Generalcaractersticas

Pantalla

Retroiluminacin LED

Fuente de alimentacin: Fuente de alimentacin

Consumo de energia: 40W