

# Cargador Intertool AT-3021

Tipo: cargador

Funciona con bateras: 12 V

Mn. corriente de carga: 5A

Mx. corriente de carga: 20A

Ajuste de corriente: automatico

Caractersticas y funciones: voltmetro; ampermetro; indicador de carga; recuperacin (desulfatacin); proteccin contra sobrecarga; carga de batera de gel

Fuente de alimentacin: 220 W

Peso: 1,9 kg