

Multmetro Fluke 1507

Dispositivo: comprobador de aislamiento (megaohmmetro)

Tipo: digital

Tipos de medidas

Medidas: tensión resistencia resistencia de aislamiento

Otras medidas: índice de polarización, factor de pérdida dieléctrica

Características

Tipo de voltaje: CC/CA

Tensión de CC máx.: 600 V

Tensión de CA máx.: 600 V

Resistencia máx.: 10000 M

Características y características

Características: "descarga" cadenas

Elementos incluidos: baterías sondas de medición estuche (bolsa)

General

Retroiluminación de pantalla:

Soporte:

Fuente de alimentación: batería

Tipo de batería: 4xAA

Dimensiones: 203x100x50 mm

Peso: 550 g