

Puntas / vasos SPARKY 56H600

Nmero total de unidades: 60 piezas

Cuadrado de siembra: 1/4"

Brocas SL (ranura): 6 piezas

Brocas de tamao SL: SL4x2, SL5x2, SL6x2

Brocas cruzadas PH (Phillips): 13 piezas

Tamaos de brocas PH: PH0x2, PH1x4, PH2x4 , PH3x3

Brocas cruzadas PZ (Pozidriv): 13 piezas

Dimensiones de las brocas PZ: PZ0x2 , PZ1x4 , PZ2x4, PZ3x3

Brocas T (Torx): 14 piezas

Tamaos de brocas T: T10x2, T15x2, T20x2, T25x2, T27x2, T30x2, T40x2

Brocas TH (Torx Hole, Torx Security): 7 piezas

Tamaos de broca TH: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Brocas H (hexagonal, Allen) : 5 piezas

Tamaos de punta H, HH: H3, H4, H5, H6,H8

Cdigo de colores

Portabrices: 1 ud

Almacenamiento de herramientas: caja de plstico