

Soldador Deca STAR 220E

Tipo: transformador

Tipo de soldadura: arco manual (MMA)

Corriente de soldadura: AC

Tensin de entrada: 230 V / 400 V

Consumo de energia: 5 kW

Tensin de circuito abierto: 48 V

Mn. corriente de soldadura: 40 A

Mx. corriente de soldadura: 160 A

Ciclos de arranque: 10 %

Mx. dimetro del electrodo: 4 mm

Clase de proteccion (IP): 21

Dimensiones (HxWxD) : 310x260x440 mm

Peso: 18 kg