

# Mquina de coser / overlock Janome 7524A

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Lanzadera: rotacin horizontal

Formacin de bucle: automticamente

## Especificaciones

Nmero de puntadas: 24 piezas

Largo mximo de puntada: 4 mm

Ancho mximo de puntada: 6.5 mm

## Funciones y caractersticas

Funciones: Reverseplataforma de brazo enhebrador de agujacortador de hilo

Opciones de ajuste

Ajustes: ajuste de la presin del piecontrol de tensin del hilo/superior /

Pie prensatelas incluido

Pie prensatelas: universalOverlockpara costura con cremallerapara costura invisiblepara costura satinada

## Caractersticas generales

Fuente de alimentacin: Fuente de alimentacin

Consumo de energia: 55 W

Estuche: rgido

Peso: 10,6 kg

6 kg

6 kg

6 kg

6 kg