

Mquina de coser / overlock Leader NewArt 50

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Gancho: oscilante

En bucle: semiautomtico

Datos tnicos

Nmero de puntadas: 17 piezas

Nmero de puntadas: 1 pieza

Largo mximo de puntada: 4 mm

Ancho mximo de puntada: 5 mm

Caractersticas y caractersticas

Funciones: reverseplataforma del brazo enhebrador de agujas

Opciones de ajuste

Ajustes: ajuste de la presin del pie Dial de tensin del hilo

Prensateles incluidas

Prensateles para cremalleras: universaloverlockpara coser cremalleraspara acolchadospara ojales

Generalidades especificaciones

Fuente de alimentacin: fuente de alimentacin

Consumo de energa: 70 W

Bolsa: tela

Peso: 5,9 kg