

# Mquina de coser/remalladora Veritas Rubina 20

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Gancho: oscilante

En bucle: semiautomtico

Datos tnicos

Nmero de puntadas: 17 piezas

Nmero de puntadas: 1 pieza

Largo mximo de puntada: 4 mm

Ancho mximo de puntada: 5 mm

Caractersticas y caractersticas

Funciones: reverseplataforma del brazo

Opciones de ajuste

Ajustes: ajuste de la presin del piecontrol de tensin del hilo

Prensateles incluidas

Pies: universaloverlockpara coser cremalleraspara coser botones

Caractersticas generales

Alimentacin: desde

Consumo de energia: 85 W

Estuche: tela