

# Mquina de coser / overlock Janome 2160DC

Tipo de mquina de coser: computarizada

Gancho: rotativa horizontal

Formacin de bucle: automticamente

Especificaciones tcnicas ki

Nmero de puntadas: 54 piezas

Nmero de bucles: 6 piezas

Longitud mxima de puntada: 5 mm

Ancho mximo de puntada: 7 mm

Velocidad de costura: 820sti/min

Funciones y caractersticas

Funciones: marcha atrsplataforma de brazoenhebrador de agujascortahiloscostura sin pedalposicionamiento de la aguja ( arriba/abajo)

Opciones de ajuste

Ajustes: ajuste de la presin del piecontrol de tensin del hilocorte de avance inferiorlimitador de velocidad

kit

Prensatelas para cremalleras: universaloverlockpara coser cremalleraspara punto satinadopara punto ciego

Caractersticas generales

Pantalla

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 50W

Bolsa: tela