

Envasadora al vaco Electrolux KBV 4 X

Destino: incrustado

Tipo: 1 cmara

Rieles de soldadura: 1 unidad

Caractersticas y caractersticas: Ajuste de vaco

Material de la carcasa: metal

Fuente de alimentacin: red (220 V)

Dimensiones: 595x531x133 mm